

Honeywell


□ DC515 XX P2/BS



x1



x1



x1




x2

CR2032




x1



+

-





x1

x1




CR2032

+



15mm










Obsah balení: Fakendi sisu, Teplosčítadlo, Tartalom: Száms, Turiny, Zawartość: Ciężnik, Obsah: Ľadník, 3včrt

Uvodem: Fagaidus, Pjuro pjuro, Kerdj ljpesek, Darba sakšana, Darbo pradžia, Przygotowanie do użycia, Nočtuni de baza, Začnime, Kurulum, 3 voro posnovani





22 Voltáinés funkciók 23 Liszajóimalusad 24 Προαιρετικές λειτουργίες 25 Opzionális funkciók
 26 Papildus funkcijas 27 Papildomas funkcijos 28 Funkcje dodatkowe 29 Caracteristici optionale
 30 Voltáinés funkciók 31 Opsiyonel özellikler 32 Додаткові можливості



	Hello	Ding Dong	Westminster	Marimba	Piano	Bell	Telephone	Soft Alert
	•	•					•	•
	•	•	•	•			•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•



		3Hrs			6Hrs
		9Hrs			12Hrs



22 Páronváltó 23 Sztűmme 24 Ζεύξη
 25 Összehangolás 26 Szaksztísána
 27 Priručimas 28 Nawigazanie połączenia
 29 Conexiune 30 Páronváltó 31 Eşleştime
 32 Прив'язування



22 Odstranění poruch 23 Kui vajad lisa abi 24 Επίλυση προβλημάτων 25 Hibakeresés
 26 Problēmu novēršana 27 Gedimo paieška 28 Usuwanie usterek 29 Depanare
 30 Riešenje problémov 31 Destek 32 Пошук та усунення несправностей

livewell.honeywell.com

